【参考1】

消費生活用製品の
重大製品事故一覧

（平成２０年７月分）

■消費生活用製品の重大製品事故一覧（平成２０年７月分）

１．ガス機器･石油機器に関する事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年7月4日	A200800343	平成19年10月22日	平成20年7月1日	ガス栓（都市ガス用）	G57A	光陽産業株式会社	火災 重傷2名	ガス漏洩による爆発により天井等が焼損し、2名が重傷を負った。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成19年10月31日原子力安全･保安院により公表済事故
平成20年7月4日	A200800346	平成20年6月12日	平成20年7月2日	ガスこんろ（LPガス用）	HG-7S	萩尾高圧容器株式会社	火災 死亡1名 軽傷1名	当該製品を点火したところ、漏洩したガスに引火し爆発した。その際、1名が死亡した。現在、原因を調査中。	鹿児島県	平成20年6月16日原子力安全･保安院により公表済事故
平成20年7月4日	A200800348	平成20年6月20日	平成20年7月2日	ガスこんろ（都市ガス用）	IC-S95F-L	パロマ工業株式会社	火災	使用中の当該製品から出火する火災が発生した。こんろの点火動作を繰り返す際に滞留したガスに引火した可能性があるが、現在、原因を調査中。	秋田県	
平成20年7月8日	A200800354	平成20年6月21日	平成20年7月3日	密閉式ガスふろがま（都市ガス用）	RBF-65NDW	リンナイ株式会社	重傷1名	シャワーを使用中にシャワーヘッドを洗面器に入れていたところ、機器から異音がしてシャワーヘッドが暴れ、熱湯を浴びて火傷を負った。現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成20年7月8日	A200800355	平成20年6月24日	平成20年7月4日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302SAY	株式会社ノーリツ	火災	入浴中に屋外で異音がして外が明るくなったため確認すると、給湯機から発煙していた。事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	静岡県	平成14年10月24日からリコール実施
平成20年7月8日	A200800358	平成20年6月26日	平成20年7月4日	ガスこんろ（都市ガス用）	SEE23ES（松下電工㈱ブランド）	松下電器産業株式会社	火災	当該機器のグリル使用時に排気口から火が出て、当該機器内グリル後部が一部焼損し、台所の天井及び壁の一部が煤けた。現在、原因を調査中。	兵庫県	平成20年6月30日に原子力安全･保安院にて公表済事故
平成20年7月11日	A200800367	平成20年3月9日	平成20年7月9日	石油ふろがま（薪兼用）	LHS	株式会社長府製作所	火災	風呂場より出火する火災が発生した。煙突の接続部の隙間からの排熱により出火した可能性があるが、現在、原因を調査中。	福島県	
平成20年7月11日	A200800368	平成20年7月2日	平成20年7月9日	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	浴槽が空の状態でタイマーをセットし、ふろがまを運転したところ、ブレーカーが作動したため、確認すると浴槽循環口上部が黒くなっており、浴室タイマー配線用の壁貫通部から火が出ていた。事故原因は、点検用コネクターの外し忘れにより、空焚き防止装置が作動せず、空焚きになったものと思われる。	山形県	平成19年7月28日からリコール実施

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年7月15日	A200800376	平成20年7月4日	平成20年7月11日	ガス炊飯器（LPガス用）	RR-10MLT	リンナイ株式会社	火災	当該機器付近から出火する火災が発生し、母屋が全焼した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	
平成20年7月18日	A200800390	平成20年7月10日	平成20年7月14日	ガスふろがま（LPガス用）	GS-130D	株式会社ノーリツ	火災	当該機器が点火しないため、点火動作を繰り返したところ大きな音がし、周辺の窓ガラスが割れた。現在、原因を調査中。	山口県	平成20年7月14日に原子力安全･保安院にて公表済事故
平成20年7月18日	A200800393	平成20年7月6日	平成20年7月16日	ガスこんろ（都市ガス用）	RTS-200CS	リンナイ株式会社	火災 軽傷1名	当該機器付近から出火して、こんろ、ゴム管、シンク、網戸などの一部を焼損し、家人1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年7月23日	A200800408	平成20年7月8日	平成20年7月18日	迅速継ぎ手（ＬＰガス用）	OJ-000	株式会社ハーマンプロ	火災 軽傷4名	漏洩したガスに引火する火災が発生し、4名が軽傷を負った。当該製品周辺が焼損が激しいが、出火元も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
平成20年7月25日	A200800410	平成20年2月18日	平成20年7月22日	石油ストーブ（開放式）	RS-L27	株式会社トヨトミ	火災	当該製品を点火後外出したところ火災が発生した。当該ストーブの上に干していた洗濯物が落下し、発火した可能性があるが、現在、原因を調査中。	福島県	
平成20年7月25日	A200800411	平成20年7月10日	平成20年7月22日	石油こんろ	K-3E	株式会社トヨトミ	火災	当該製品に水を入れたやかんをのせ点火したまま外出したところ、当該製品の開口部から火が出ていた。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年7月29日	A200800428	平成20年7月17日	平成20年7月25日	密閉式ガスふろがま（ＬＰガス用）	TP-BF3（S）	高木産業株式会社	火災 軽傷1名	当該機器を点火後にしばらくして点火つまみを消火位置に戻したが、まだ湯温がぬるかったため、再点火したところ、当該機器より炎が出て1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	栃木県	

2．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年7月1日	A200700990	平成20年2月7日	平成20年2月18日	木製香台	ネイチャートリップ イースタンボックス ブラウン	株式会社グローバルプロダクトプランニング	火災	竹線香に点火し、香台にｾｯﾄして使用していたところ、香台から出火していた。香台が焼損し、置いていた棚などが焦げた。事故原因は、当該製品に竹線香をセットして使用する際、香台のフタを閉めたことにより、不良品の竹線香から出た炎が香台のフタに燃え移ったものと思われるが、香台の取扱説明書や表示には使用時のフタの取り扱いについての記載が無く、フタを閉めて他の竹線香を使用した場合でもフタ裏が焦げることが確認されたことから、表示の不備及び材料の選定が不適切であったものと思われる。	大阪府	A200800153と同一事故 平成20年2月22日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
平成20年7月1日	A200800153	平成20年2月7日	平成20年5月9日	竹線香（お香）	スティック インセンス ジャズベリー	株式会社マリッサ ワールド トレーディング	火災	竹線香に点火し、香台にｾｯﾄして使用していたところ、香台から出火していた。香台が焼損し、置いていた棚などが焦げた。事故原因は、竹線香の香粉末の製造工程において材料撹拌が不十分なため、香粉末を燃焼促進させる硝酸カリウムの固まりが残る製造不良が一部に発生していたと見られ、その竹線香に点火した際に硝酸カリウムの固まり部分から出火し、竹軸と共に燃焼し炎があがったことから、香台を延焼させたと思われる。	大阪府	A200700990と同一事故 平成20年5月13日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
平成20年7月1日	A200800325	平成20年6月17日	平成20年6月26日	電動車いす（ハンドル形）	ET-4DIII型	スズキ株式会社	火災	当該製品で走行中に、椅子の下部より異音がして発火、全焼した。現在、原因を調査中。	茨城県	
平成20年7月1日	A200800326	平成17年8月下旬	平成20年6月26日	電気こんろ	HT-1250（ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ㈱製ﾐﾆｷｯﾁﾝに組み込まれたもの）	日立熱器具株式会社（現 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ株式会社）	火災	当該製品の右脇に置いていた樹脂製まな板が焼損する火災が発生し、周辺が汚損した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。	埼玉県	事業者による無償改修実施
平成20年7月1日	A200800329	平成20年6月22日	平成20年6月26日	電気冷蔵庫	ER-F43MA-G	株式会社富士通ゼネラル	火災	当該製品から出ている臭いと煙に気付き、扉を開けたところ、庫内が燃えていた。事故原因は、当該製品内にこぼれた食品汁等がコネクター部に流れ込み、端子間のスパークによりコネクター部から発煙したと思われる。	滋賀県	平成17年9月2日からリコール実施
平成20年7月1日	A200800330	平成20年6月19日	平成20年6月26日	エアコン（室外機）	SRC189JH	三菱重工業株式会社	火災	エアコンを使用中に1階屋根上に設置してある当該製品から出火しているのに気づいて消火した。現在、原因を調査中。	鳥取県	
平成20年7月1日	A200800336	平成20年6月11日	平成20年6月27日	テレビ（ブラウン管型）	29BS66	株式会社東芝	火災	当該製品で視聴中に電源が切れ、後方から発煙した。事故原因は、電解コンデンサーの不具合により、安全弁が作動し、内部の電解液が気化して蒸気が漏れたものと思われる。	神奈川県	平成16年1月20日からリコール実施
平成20年7月1日	A200800339	平成19年9月22日	平成20年6月27日	照明器具	FA41006K	松下電工株式会社	火災	工場の天井に設置してあった当該製品から発煙した。事故原因は、安定器内の巻線に短絡痕があり、当該製品を長期使用したため劣化し、その発熱により天井材の一部が損傷したものと思われる。	埼玉県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年7月4日	A200701063	平成18年11月	平成20年2月29日	電気こんろ	HT-1290（サンウエーブ工業㈱製ミニキッチンに組み込まれたもの）	日立熱器具株式会社（現 日立アプライアンス株式会社）	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。	奈良県	平成20年3月4日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。 事業者による無償改修実施。
平成20年7月4日	A200800347	平成20年6月22日	平成20年7月2日	レンジフード	HC-302	株式会社日立製作所（現 日立アプライアンス株式会社）	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。モータ巻線の経年劣化によるレアショートによるものと思われるが、現在、詳細を調査中。	東京都	
平成20年7月7日	A200700768	平成19年12月15日	平成19年12月28日	ベビーカー	品番：95779 超軽量ふわっとベッドワイド アイtoアイ	アップリカ育児研究会 アップリカ葛西株式会社（現アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社）	重傷1名	当該製品に幼児を乗せ使用中、ベビーカー及び乗っていた幼児がバランスを失い転倒したと思われ、幼児が負傷した。事故原因は、ハンドルサポート取付工程におけるねじの締め付け不足による加工不良により、ねじの緩みが発生したことにより、ハンドルサポート取付ねじが脱落し、ベビーカーの背もたれの片側が傾いたため、ベビーカー及び乗っていた幼児がバランスを失い転倒したものと思われる。	群馬県	平成20年1月8日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの
平成20年7月8日	A200800261	平成19年11月17日	平成20年6月11日	電気式浴室換気乾燥暖房機	UH-2A（株式会社INAXブランド）	三菱電機株式会社	火災	当該製品のスイッチを入れしばらくするとブレーカーが落ちたため、浴室を確認したところ、天井の一部が焼損していた。当該製品の電源電線接続部の施工不良が主因と考えられるが、当該型式ではこれまで電源電線接続部の火災等の焼損事故が２４件発生しており、現在、原因を調査中。	大分県	平成20年6月13日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。 電気式浴室換気乾燥暖房機については施工業者等による無償点検実施。詳細は特記事項参照。
平成20年7月8日	A200800341	平成20年6月21日	平成20年6月30日	電気式浴室換気乾燥暖房機	UH-2A（株式会社INAXブランド）	三菱電機株式会社	火災	当該製品のスイッチを入れ2時間ほど経過後ブレーカーが落ちたため、浴室を確認したところ出火に気付き消火した。天井の一部が焼損していた。当該製品の電源電線接続部から出火したと考えられる。電源電線接続部の施工不良が主因と考えられるが、当該型式ではこれまで電源電線接続部の火災等の焼損事故が２４件発生しており、現在、原因を調査中。	神奈川県	電気式浴室換気乾燥暖房機については施工業者等による無償点検実施。詳細は特記事項参照。
平成20年7月8日	A200800352	平成20年6月26日	平成20年7月3日	テーブル	特注品	プラススペースデザイン株式会社	重傷1名	子供が当該製品の天板を廻して遊んでいたところ、天板が外れ、右足の親指の上に落ちて重傷を負った。天板部分の回転防止と天板の脱落阻止のため施工される固定ネジが取り付けられていなかったためと思われる。	東京都	
平成20年7月8日	A200800353	平成20年4月30日	平成20年7月3日	やかん	KOK05-6048	コーナン商事株式会社	重傷1名	当該製品でお湯を沸かし、お茶パックを入れて蓋をしたところ、蓋が斜めになっていたため、直そうとした際に、蓋が当該製品の中に滑り込み、指がお湯に浸かり、重傷を負った。蓋が真円になっていなかった可能性があり、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年7月11日	A200800351	平成20年6月7日	平成20年7月3日	換気扇	G-101	イーワテック販売株式会社	火災	トイレ脱臭用である当該製品を屋根裏の熱排出用として設置していたところ、当該製品のモーター部から出火する火災が発生した。モーター部に異常過熱が生じて、絶縁劣化に至ったことによるものと思われるが、現在、原因を調査中。	三重県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年7月11日	A200800361	平成20年6月29日	平成20年7月8日	電気こんろ	SBE-101-200V（ｻﾝｳｴｰﾌﾞ工業㈱製ﾐﾆｷｯﾁﾝに組み込まれたもの）	富士工業株式会社	火災	当該製品付近から出火する火災が発生した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。	福岡県	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施
平成20年7月11日	A200800364	平成20年6月27日	平成20年7月9日	扇風機	SF-40M	東芝ホームテクノ株式会社	火災	当該製品から出火し、本体及び壁の一部が焼損した。経年劣化によりモーター巻線が絶縁劣化して、レアショートし発火したものと思われるが、現在、原因を調査中。	千葉県	製造から30年以上経過した製品
平成20年7月11日	A200800365	平成20年6月29日	平成20年7月9日	電子レンジ	KRD-0106	小泉成器株式会社	火災	当該製品を使用中に操作パネル部より発煙・発火した。事故原因は、機器運転中に扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでラッチスイッチの接点で接触不良となり、スパークが発生し、火災に至ったと思われる。	東京都	平成19年9月12日からリコール実施
平成20年7月15日	A200700674	平成19年8月17日	平成19年12月4日	携帯電話	FOMA N901iS	日本電気株式会社	重傷1名	ズボンの右ポケットに携帯電話を入れて仕事をしていたところ、右太ももが熱く、低温火傷状態になっていた。通話中の状態のままポケットに入れていた場合、多少の本体温度が上昇することから、皮膚との密着状況、周囲環境によっては、低温火傷に至る可能性があるとみられる。事故時に通話中の通信状態であったかは不明であり、当該製品に異常な発熱は認められなかったことから、携帯電話と低温火傷との因果関係は必ずしも明確ではないものの、使用状況を踏まえると、当該製品が熱源である可能性があったものと思われる。	愛知県	平成19年12月7日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。
平成20年7月15日	A200800369	平成20年4月27日	平成20年7月10日	充電式懐中電灯	TL-404	株式会社オーム電機	重傷1名	当該製品を充電後、点灯スイッチを入れたところ、当該製品が破裂して発光部のカバーが吹き飛び、顔面に当たり前歯2本を折る重傷を負った。事故原因は、バッテリーの性能不足により充電時に発生した水素ガス等がバッテリー外部に漏出し、本体内に蓄積され、この状態で点灯スイッチを入れた際に水素ガスに着火し、本体が破裂したものと思われる。	神奈川県	平成20年6月10日よりリコール実施
平成20年7月15日	A200800370	平成20年5月18日	平成20年7月10日	充電式懐中電灯	TL-404	株式会社オーム電機	重傷1名	当該製品を充電後、点灯スイッチを入れたところ、当該製品が破裂して聴覚障害を負った。事故原因は、バッテリーの性能不足により充電時に発生した水素ガス等がバッテリー外部に漏出し、本体内に蓄積され、この状態で点灯スイッチを入れた際に水素ガスに着火し、本体が破裂したものと思われる。	千葉県	平成20年6月10日よりリコール実施
平成20年7月15日	A200800371	平成20年6月26日	平成20年7月10日	木製椅子	エレナ2	株式会社ニトリ	重傷1名	当該製品を使用中に脚部部品が抜け外れたために転倒し、右足小指を骨折した。現在、原因を調査中。	奈良県	
平成20年7月15日	A200800374	平成20年7月6日	平成20年7月10日	照明器具	OG041272	オーデリック株式会社	火災	屋外に設置してある当該製品より出火した。器具内に水が浸入したことにより、出火に至った可能性があり、現在、原因を調査中。	千葉県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年7月15日	A200700383	平成20年7月4日	平成20年7月11日	電子レンジ	KRD-0106	小泉成器株式会社	火災 軽傷1名	当該製品を使用中に操作パネル部分より発煙･発火した。消火の際、1名が軽い火傷を負った。事故原因は、機器運転中に扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでラッチスイッチの接点で接触不良となり、スパークが発生し、火災に至ったと思われる。	埼玉県	平成19年9月12日よりリコール実施
平成20年7月18日	A200700239	平成19年7月7日	平成19年7月18日	ウォーターサーバー	G-01A	株式会社エーファクトリー	火災	当該製品が出火元とみられる火災が発生。周辺にあった冷蔵庫等が溶融した。事故原因は、製品内部の配線に複数の溶融痕が確認されたことから内部配線の短絡等による出火と思われる。	福岡県	平成19年7月20日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。
平成20年7月18日	A200800477	平成19年9月19日	平成19年10月1日	エアコン（室外機）	SAP-U191C	三洋電機株式会社	火災	エアコン室外機周辺から出火しているのに気がつき消火した。当該製品と外壁を焼損した。事故原因は、長期使用によりファンモーター運転コンデンサーが絶縁劣化し、内部短絡が発生して火が外部に噴出、周辺樹脂へ延焼したものと思われる。	大阪府	平成19年10月5日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。
平成20年7月18日	A200800387	平成20年7月3日	平成20年7月14日	電気こんろ	HT-1250（ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ㈱製ﾐﾆｷｯﾁﾝに組み込まれたもの）	日立熱器具株式会社（現 日立アプライアンス株式会社）	火災	外出先から帰宅すると部屋全体が煤け、キッチン付近で火が燻っていた。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、周囲の可燃物が焼損したものと思われる。	愛知県	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施
平成20年7月18日	A200800388	平成20年7月4日	平成20年7月14日	電気こんろ	HT-1290	日立熱器具株式会社（現 日立アプライアンス株式会社）	火災	当該製品の上にのせていたダンボール箱が焼損する火災が発生した。事故原因は、こんろの上においていたダンボール箱が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、ダンボール箱が焼損したものと思われる。	大阪府	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施
平成20年7月18日	A200800396	平成19年12月	平成20年7月16日	介護ベッド用手すり	KA-16	パラマウントベッド株式会社	死亡1名	ベッドに設置した当該製品の下側の横桟に顎が引っかかった状態で発見された。当該製品の下側の横桟とマットレスのすき間から体がずり落ち、顎が引っかかったものと思われるが、現在、原因を調査中。 このように、介護ベッド用手すりには隙間の挟み込み等のリスクがあることから、十分な周知等が望まれる。	鹿児島県	
平成20年7月23日	A200800397	平成20年7月13日	平成20年7月17日	電気こんろ	HT-1250	日立熱器具株式会社（現　日立アプライアンス株式会社）	火災	当該製品の横に置いていたガスこんろのボンベが爆発し、窓ガラス及び壁等が破損した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。	神奈川県	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年7月23日	A200800398	平成20年7月5日	平成20年7月17日	電気こんろ	HT-1250C（㈱日立ﾊｳｽﾃｯｸ製ﾐﾆｷｯﾁﾝに組み込まれたもの）	日立熱器具株式会社（現　日立アプライアンス株式会社）	火災	当該製品の上に置いていた樹脂製の洗濯かごが溶けて煙が出ていた。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。	三重県	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施
平成20年7月23日	A200800399	平成20年6月7日	平成20年7月17日	水槽用サーモスタット付ヒーター	ｺﾝﾊﾟｸﾄｽﾘﾑｵｰﾄﾋｰﾀｰ300（ジェックス㈱ブランド）	バラシマ工業株式会社	火災	当該製品を使用中に水温調整ダイヤルから電源コードにかけて樹脂や基板が焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年7月23日	A200800400	平成20年7月8日	平成20年7月17日	電気式浴室換気乾燥暖房機	UH-2A（株式会社INAXブランド）	三菱電機株式会社	火災 軽症3名	当該製品を衣類乾燥モードにして運転を開始し1時間半ほど経過した頃、浴室から出火し、家人が煙を吸って病院に搬送された（軽症）。当該製品の電源電線接続部から出火したと考えられる。電源電線接続部の施工不良が主因と考えられるが、当該型式ではこれまで電源電線接続部の火災等の焼損事故が２５件発生しており、現在、原因を調査中。	栃木県	電気式浴室換気乾燥暖房機については施工業者等による無償点検実施。詳細は特記事項参照。
平成20年7月23日	A200800407	平成20年7月11日	平成20年7月18日	テレビ（ブラウン管型）	28T-D301	三菱電機株式会社	火災	当該製品の電源を入れたまま、しばらく部屋を留守にして戻ってくると、画面が消え、発煙していた。事故原因は、回路基板のコイル端子部で、熱による膨張収縮による半田クラックが生じた事により、放電が発生し、発煙したものと思われる。	福井県	平成15年8月20日より、リコール実施
平成20年7月25日	A200700768	平成19年12月15日	平成19年12月28日	ベビーカー	品番：95779 超軽量ふわっとベッドワイド アイtoアイ	アップリカ育児研究会 アップリカ葛西株式会社（現アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社）	重傷1名	当該製品に幼児を乗せ使用中、ベビーカー及び乗っていた幼児がバランスを失い転倒したと思われ、幼児が負傷した。事故原因は、ハンドルサポート取付工程におけるねじの締め付け不足による加工不良により、ねじの緩みが発生したことにより、ハンドルサポート取付ねじが脱落し、ベビーカーの背もたれの片側が傾いたため、ベビーカー及び乗っていた幼児がバランスを失い転倒したものと思われる。	群馬県	平成20年7月7日に製品起因が疑われる事故として公表していたもの。このたび、リコール対象製品及び台数等の変更に伴い、再掲するもの。
平成20年7月25日	A200800413	平成20年6月23日	平成20年7月23日	エアゾール缶（殺虫剤）	バルサン氷殺ジェット飛ぶ虫	ライオン株式会社	重傷1名	車内に虫がいたため、密閉された状況で当該製品を噴射した後、たばこに火を点けたところ爆発した。その際火傷を負った。事故原因は、殺虫成分を使用していないこと、製品の「氷殺」という名称から、火気への危険性を希薄化させたと推測され、可燃性ガスが含まれていないものとの誤解が生じた可能性があり、また、噴射剤として、一般的なエアゾール製品に使用されているＬＰガスに加えて、同様に引火性の高いイソペンタンという有機化合物が使用されていることにより、事故に繋がった可能性が考えられる。	静岡県	平成19年8月28日からリコール実施
平成20年7月25日	A200800417	平成20年7月5日	平成20年7月23日	テレビ（ブラウン管型）	21C680	三菱電機株式会社	火災	当該製品から発煙した。フライバックトランスの故障による発煙の可能性があり、現在、原因を調査中。	千葉県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年7月29日	A200700493	平成19年7月4日	平成19年10月5日	電気くん蒸殺虫器	アースノーマット	アース製薬株式会社	重傷1名	当該製品を使用中、幼児が薬剤の蒸散口に誤って指を入れたと思われ、右手人差し指に重傷の火傷を負った。事故原因は、当該製品の上部にある薬剤の蒸散口は幼児の指が入る直径であったことから、幼児が誤って指を入れた際に蒸散口内部の高温となっているヒーター及び薬剤ボトルの芯に指が触れたと考えられ、指が触れた直後に蒸散口内部から指を抜くことが出来なかったため重傷の火傷に至ったと思われる。本件は誤使用及び使用上の不注意とも考えられるものの、危険を十分に認識し回避することが困難な幼児における事故であり、製品設計において改善の余地があったと思われる。	長野県	製品事故判定第三者委員会において、引き続き調査が必要との指摘を受けたため原因究明調査を進めた結果、製品起因が疑われる事故として公表するもの。
平成20年7月29日	A200800421	平成20年7月18日	平成20年7月24日	電気こんろ	SBE-101-100V（ｻﾝｳｴｰﾌﾞ工業㈱製ﾐﾆｷｯﾁﾝに組み込まれたもの）	富士工業株式会社	火災	家人が外出中に当該製品付近から出火した火災が発生した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。	東京都	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施
平成20年7月29日	A200800430	平成20年7月12日	平成20年7月25日	折りたたみ自転車	BURROWELL 20インチ折りたたみシルバー	株式会社ケーヨー	重傷1名	緩い上り坂で当該製品のペダルを踏み込んだ際、ペダルが破損して転倒し、重傷を負った。事故原因は、ペダルの不具合によると思われるが、詳細について今後調査を進めることとしている。	千葉県	平成20年7月29日からリコール実施

3．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年7月1日	A200800327	平成20年6月25日	平成20年6月26日	加湿器	火災	店舗内で使用していた当該製品の電源を入れたまま帰宅し、翌朝出勤すると室内が汚損しており、当該製品が焼損して、自然鎮火していた。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年7月1日	A200800328	平成19年9月27日	平成20年6月26日	電子レンジ	火災	店舗内で使用していた当該製品庫内の炎を発見し、消火した。ターンテーブルが回らなくなっていたため、電力集中による発火の可能性があるが、現在、原因を調査中。	新潟県	
平成20年7月1日	A200800331	平成20年6月17日	平成20年6月26日	電気冷蔵庫	火災	台所にあった当該製品と電子レンジおよび周囲の壁･天井が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年7月1日	A200800332	平成20年6月22日	平成20年6月27日	電気こんろ	火災	家人が外出中に当該製品周辺に置いていた可燃物が焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年7月1日	A200800333	平成20年2月13日	平成20年6月27日	水槽用ヒーター	火災	水槽の水抜き作業中にその場を離れ戻ってきたところ、出火していた。空焚きによる出火の可能性があるが、現在、原因を調査中。	神奈川県	A200701104と同一事故
平成20年7月1日	A200800334	平成20年6月19日	平成20年6月27日	電気冷蔵庫	火災	当該製品背面と側面部の壁が一部焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年7月1日	A200800337	平成20年6月18日	平成20年6月27日	折りたたみ扉	重傷1名	当該製品を閉める際に、取っ手を持たずに框に手を掛けて閉めたため、ヒンジ部に指が挟まり骨折した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年7月1日	A200800338	平成20年6月19日	平成20年6月27日	エアコン（室外機）	火災	当該製品及びその周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
平成20年7月4日	A200800342	平成20年6月22日	平成20年7月1日	テレビ（ブラウン管型）	火災	当該製品を設置している部屋から異音がしたため確認すると、当該製品付近から火が出ていた。現在、原因を調査中。	兵庫県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年7月4日	A200800344	平成20年6月26日	平成20年7月1日	電気洗濯乾燥機	火災	当該製品の運転を開始した後、外出し、帰宅すると発煙していた。当該製品付近が焼損し、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年7月4日	A200800345	平成20年6月22日	平成20年7月2日	凍結防止用ヒーター	火災	屋外給湯管に使用されている当該製品付近から出火し、周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	岩手県	
平成20年7月4日	A200800349	平成20年6月23日	平成20年7月2日	水槽用ヒーター	火災	当該製品付近から出火する火災が発生し、飼育していた小動物等が焼死した。現在、原因を調査中	大阪府	
平成20年7月4日	A200800350	平成20年6月23日	平成20年7月2日	電気シェーバー	火災	テーブルの上に置いていた当該製品及びキーケース等が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
平成20年7月8日	A200700356	平成20年5月27日	平成20年7月4日	自転車	重傷1名	下り坂を走行中、突然車輪がロックして転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	岡山県	
平成20年7月8日	A200700357	平成19年12月21日	平成20年7月4日	浴槽用温水循環器（２４時間風呂）	火災	家屋が全焼する火災が発生し、出火現場から当該製品が焼損した状態で発見された。出火元も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
平成20年7月11日	A200800359	平成20年7月2日	平成20年7月7日	ディスプレイモニター	火災	当該製品周辺から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
平成20年7月11日	A200800360	平成20年6月28日	平成20年7月8日	歩行補助車	重傷1名	当該製品を使用中に転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年7月11日	A200800362	平成20年6月19日	平成20年7月8日	扇風機	火災	天井に設置していた当該製品付近から発煙した。現在、原因を調査中。	沖縄県	
平成20年7月11日	A200800363	平成20年6月13日	平成20年7月8日	ヘアアイロン	火災 死亡1名	マンションの一室から出火する火災が発生し、1名が死亡した。事故現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年7月11日	A200800366	平成20年6月23日	平成20年7月9日	フォグマシン	火災	当該製品を設置しているカラオケ店の一室で火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年7月15日	A200800372	平成20年6月11日	平成20年7月10日	玩具（すべり台）	重傷1名	幼児が当該製品の上に乗って遊んでいる際に、継ぎ手部分に指を挟み、指を切断した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年7月15日	A200800373	平成20年6月2日	平成20年7月10日	靴（パンプス）	重傷1名	当該製品を履いて路上を歩いていたところ、突然、当該製品のベルト部の金具が壊れて足首を負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年7月15日	A200800377	平成20年7月4日	平成20年7月11日	ディスプレイモニター	火災 軽傷1名	当該製品付近から異音がしたため、確認すると炎が上がっていた。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年7月15日	A200800378	平成20年7月5日	平成20年7月11日	エアコン	火災	火災が発生し、火災現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年7月15日	A200800379	平成20年6月15日	平成20年7月11日	電気冷蔵庫	火災	当該製品付近から出火したと思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	
平成20年7月15日	A200800380	平成20年7月3日	平成20年7月11日	エアコン（室外機）	火災	家人が帰宅して、しらばらくすると異臭がしたので確認すると、当該製品付近から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成20年7月15日	A200800381	平成20年7月5日	平成20年7月11日	エアコン	火災	火災が発生し、火災現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年7月15日	A200800382	平成20年7月6日	平成20年7月11日	エアコン（窓用）	火災	当該製品付近から出火し、当該製品と壁及び天井の一部が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
平成20年7月18日	A200800384	平成20年7月1日	平成20年7月14日	薪だきふろがま	火災	薪で風呂を沸かした後に火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年7月18日	A200800385	平成20年7月1日	平成20年7月14日	携帯電話	火災 軽傷1名	布団の上で当該製品を充電中に布団が焼損し、機器を移動させる際に軽い火傷を負った。現在、原因を調査中。	岐阜県	A200800389と同一事故
平成20年7月18日	A200800386	平成20年6月20日	平成20年7月14日	介護ベッド	重傷1名	介護者を車いすに移乗させるため、ベッドの端に端座位の状態にしていたところ、ベッドの高さが一番高い位置付近まで上がっており、介護者が転落して重傷を負った。現在、原因を調査中。	奈良県	
平成20年7月18日	A200800389	平成20年7月1日	平成20年7月14日	充電器（携帯電話用）	火災 軽傷1名	布団の上で携帯電話を充電していたところ布団が焼損し、機器を移動させる際に軽い火傷を負った。現在、原因を調査中。	岐阜県	A200800385と同一事故
平成20年7月18日	A200800391	平成20年6月21日	平成20年7月15日	ジュースミキサー	重傷1名	当該製品の容器台を洗った後に本体に置いたところ、ミキサーの回転刃が回転し、右手人差し指に裂傷を負った。現在、原因を調査中。	愛媛県	
平成20年7月18日	A200800392	平成20年7月1日	平成20年7月15日	電気毛布	火災 死亡1名	火災が発生し、1名が死亡した。当該製品の電源コードが介護ベッドの安全柵に巻き付けられており、この部分からの出火の可能性があるが、出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年7月18日	A200800394	平成20年7月5日	平成20年7月16日	エアコン	火災	当該製品を使用していたところ異音がして、当該製品右下から発煙・発火した。電源電線にねじり接続が確認されており、誤施工による焼損の可能性があるが、現在、原因を調査中。	広島県	
平成20年7月18日	A200800395	平成20年7月9日	平成20年7月16日	温水洗浄便座	火災	家人がトイレから出火しているのに気付き、消火した。当該製品の一部が焼損し、トイレ内が汚損した。現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年7月23日	A200800401	平成20年7月6日	平成20年7月17日	電気洗濯機	重傷1名	当該製品の洗濯終了のブザーが鳴ったので、当該製品の蓋を開け、脱水槽が完全に停止していない状態で、右手を入れたところ、指が衣類に巻き込まれ、右手薬指を切断する怪我を負った。現在、原因を調査中。	千葉県	
平成20年7月23日	A200800402	平成20年7月	平成20年7月17日	電子レンジ	火災	当該製品の庫内が空の状態で運転したところ、ドアの内側が溶損した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年7月23日	A200800403	平成20年7月4日	平成20年7月17日	延長コード	火災	使用中の当該製品付近から発火した火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	京都府	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年7月23日	A200800404	平成20年7月9日	平成20年7月17日	コンセント	火災	突然、照明が消え、焦げ臭い匂いがしたので、周囲を確認すると、当該製品から発煙していた。送り配線の過負荷による発熱の可能性があり、現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年7月23日	A200800405	平成20年7月10日	平成20年7月18日	エアコン（窓用）	火災	当該製品が設置してある部屋から大きな音がしたので、確認すると、当該製品が落下して発煙していた。現在、原因を調査中。	愛媛県	
平成20年7月23日	A200800409	平成20年7月9日	平成20年7月18日	エアコン	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙していた。施工不良の可能性があり、現在、原因を調査中。	京都府	
平成20年7月25日	A200800412	平成20年7月11日	平成20年7月23日	エアコン（室外機）	火災	ベランダで火災が発生し、当該製品のほか、ガス給湯機及び他の室外機等が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	
平成20年7月25日	A200800414	平成20年7月5日	平成20年7月23日	電動車いす（ハンドル形）	死亡1名	当該製品で下り坂を走行中、山の斜面に乗り上げ、転倒し頭を強く打った。現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年7月25日	A200800415	平成20年7月14日	平成20年7月23日	エアコン（室外機）	火災	火災が発生し、当該製品が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大分県	
平成20年7月25日	A200800416	平成20年7月12日	平成20年7月23日	エアコン	火災	火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
平成20年7月25日	A200800418	平成20年7月12日	平成20年7月23日	電気冷蔵庫	火災	火災が発生し、台所の一部が焼損した。当該製品付近の焼損が激しい。出火元も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成20年7月25日	A200800419	平成20年7月2日	平成20年7月23日	電気洗濯乾燥機	火災 軽傷1名	住宅を全焼する火災が発生した。事故現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
平成20年7月29日	A200800422	平成20年6月29日	平成20年7月24日	アイロン	重傷1名	当該製品を使用中に運転切替えをしようとしたところ、切替ボタンがロックして切り替わらなかったため、そのままの状態で使用を続けていたところ、突然スチームが噴き出して太ももに火傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年7月29日	A200800423	平成20年7月13日	平成20年7月24日	除湿機	火災	当該製品付近が出火元と思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年7月29日	A200800424	平成20年7月15日	平成20年7月24日	除湿乾燥機	火災	火災報知器が鳴ったので確認すると、当該製品付近から出火していた。出火元も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
平成20年7月29日	A200800425	平成20年7月3日	平成20年7月25日	ドライヤー	火災	当該製品を使用していた店舗が閉店後に火災が発生し、翌朝、自然鎮火していた。当該品付近が出火元と思われるが、出火元も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
平成20年7月29日	A200800426	平成20年7月19日	平成20年7月25日	エアコン（室外機）	火災	当該製品設置場所付近で火災が発生した。設置場所には、当該製品の他にもう一台の室外機が2段で設置してあり、現在、原因を調査中。	兵庫県	A200800429と同一事故
平成20年7月29日	A200800427	平成20年2月14日	平成20年7月25日	エアコン	火災	店舗で使用していた当該製品から発煙していたので、消火した。当該製品の室外機（業務用）には、設置義務のある漏電ブレーカーが未設置であり、さらに本来取り付けられるべきアース線についても取付不十分であるなど施工ミスがあったことが確認できたものの、当該製品の室外機の圧縮機は故障しており、これによる内部ショートとの関係について、現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成20年7月29日	A200800429	平成20年7月19日	平成20年7月25日	エアコン（室外機）	火災	当該製品設置場所付近で火災が発生した。設置場所には、当該製品の他にもう一台の室外機が2段で設置してあり、現在、原因を調査中。	兵庫県	A200800426と同一事故
平成20年7月29日	A200800431	平成20年6月18日	平成20年7月25日	刈払機	重傷1名	当該製品を使用中に回転刃が使用者の足に接触して、重傷を負った。現在、原因を調査中。	神奈川県	

4．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年7月1日	A200800335	平成20年6月16日	平成20年6月27日	ガスこんろ（ＬＰガス用）	火災	台所の棚や壁を焦がした火災が発生した。調理油過熱防止装置のついていない当該機器で天ぷらを調理中に鍋に火を掛けたままその場を離れたため出火したものと思われる。	徳島県	
平成20年7月4日	A200800340	平成20年5月31日	平成20年6月30日	電気こんろ（IH調理機能付）	火災	当該製品を使用中に近傍にあった可燃物が発火し、周辺の壁が焼損する火災が発生した。使用者が調理中に寝込んでしまったため火災に至ったものと思われる。	東京都	
平成20年7月15日	A200800375	平成20年7月3日	平成20年7月11日	ガスこんろ（ＬＰガス用）	火災 軽傷1名	火災が発生し、壁が焦げ、1名が軽い火傷を負った。当該機器で鍋に火をかけたままその場を離れた際に出火したものと思われる。	滋賀県	
平成20年7月25日	A200800420	平成20年7月10日	平成20年7月23日	ガスこんろ（LPガス用）	火災	当該製品を使用中にヒューズガス栓付近より炎が上がり、壁の一部を焼損した。当該製品がヒューズガス栓とゴムホース接続部の近くにあったため、ゴムホースがこんろの火に熱せられて溶け、ガスが漏洩して引火したものと思われる。	北海道	